


Используйте дрель с  
дополнительной ручкой



Настройте диаметр  
фаскоснимателя 60-125мм



Настройте скорость  
вращения в 450 об/мин




Заблокируйте  
фаскосниматель




Зафиксируйте фаско-  
сниматель а треном дрели



Зажмите хорошо трубу



Снимите блокировку  
фаскоснимателя



Включите дрель  
Медленно начинайте  
снимать фаску

